

Directia Regionala Bucuresti

Punct de lucru Grozavesti


Adresa punctului de lucru Splaiul Independentei nr.239 A

Serviciul Sector 3 / FOL Complex Exterior Bragadiru

Telefon: 0749690777

Fax 004021.301.18.19

Nr 7180 /data 16.12.2024.



Catre,

**PRIMARIA Bragadiru - BIROUL REȚELE EDILITARE
POLITIA Locala Bragadiru- Serviciul POLITIE RUTIERA**

Prin prezenta va anuntam ca avem de efectuat interventii in domeniul public pentru remedierea defectelor inregistrate pe rețelele de distributie a gazelor naturale pe urmatoarele strazi :

Nr cr t	Strada	Nr	Natura interventiei	Felul zonei afectate			Perioada de executie		Sef Echipa
				Carosabil	Trotuar	Zona verd e	Incepere	Refacere	
1	Safirului	77 A	Cuplare conducta	x	x	x	17.12.2024	24.12.2024	Magheru Florica
2	Safirului	75 G	Cuplare conducta	x	x	x	17.12.2024	24.12.2024	Magheru Florica

Semnalizarea se face respectand ,, Normele Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului". Refacerea pavajelor din zonele afectate de lucru se va executa de catre SC AVI PROD S.R.L., conform contractului in baza comenzii noastre.

Prin prezenta solicitam acordul Primariei – Biroul Rețele Edilitare si Politiei Rutiere.

**Sef F.O.L. Complex Exterior Bragadiru,
Avram Luiz Alexandru**

FD-198-205

C2 – INTERN

Directia Regionala Bucuresti
Punct de lucru Grozavesti


Adresa punctului de lucru Splaiul Independentei nr.239 A

Serviciul Sector 3 / FOL Complex Exterior Bragadiru

Telefon: 0749690777

Fax 004021.301.18.19

Nr 7179 /data 16.12.2024.



Catre,

PRIMARIA Bragadiru - BIROUL RETELE EDILITARE
POLITIA Locala Bragadiru- Serviciul POLITIE RUTIERA

Prin prezenta va anuntam ca avem de efectuat interventii in domeniul public pentru remedierea defectelor inregistrate pe rețelele de distributie a gazelor naturale pe urmatoarele strazi :

Nr crt	Strada	Nr	Natura interventiei	Felul zonei afectate			Perioada de executie		Sef Echipa
				Carosabil	Trotuar	Zona verdea	Incepere	Refacere	
1	Celofibrei	40	Cuplare conducta	x	x	x	17.12.2024	24.12.2024	Tăga Doru

Semnalizarea se face respectand ,, Normele Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului". Refacerea pavajelor din zonele afectate de lucru se va executa de catre SC AVI PROD S.R.L. conform contractului in baza comenzii noastre.

Prin prezenta solicitam acordul Primariei – Biroul Retele Edilitare si Politiei Rutiere.

Sef F.O.L. Complex Exterior Bragadiru,
Avram Luiz Alexandru



FD-198-205

C2 – INTERN